

1. Identification of the Substance and Company

VERIFY[™] Ultrasonic Indicator
Product No. U501, U504 and U505
SDS No. S270CA

NFPA 704 HAZARD RATING:
HEALTH: 0
FIRE: 0
REACTIVITY: 0

asksteris_msds@steris.com

Date Created: 06/19/2017

Date Revised: 11/28/2022

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US
 Emergency Telephone No. 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
 Telephone Number for information: 1-800-548-4873 (Customer Service – Healthcare Products)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
 County Offaly, R35 X865, Ireland.
 Emergency Phone No: +44 (0) 1895 622 639
 Product/Technical Information Phone No: +44 (0) 116 276 8636

PRODUCT NAME:	PRODUCT NUMBER:
VERIFY [™] Ultrasonic Indicator	U501
VERIFY [™] Ultrasonic Indicator Holder	U505
VERIFY [™] Ultrasonic Indicator (200/box)	U504
SHIPPING INFORMATION:	NOT RESTRICTED

These products are NOT hazardous products according to the OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

The VERIFY[™] Ultrasonic Indicator is free of latex and natural dry rubber products.

The VERIFY[™] Ultrasonic Indicator contains material of avian origin.

In the case of accidental exposure, take the following precautionary measures:

EYES: Immediately flush eyes with plenty of water for 15 minutes. Get medical attention if irritation persists.

SKIN: Immediately wash with soap and water. Get medical attention if irritation develops.

INGESTION: Give water to drink and get medical advice.

INHALATION: Remove to fresh air. Get medical attention for any breathing difficulty.

Chemical Monitoring Strips Handling and Disposal:

Storage Conditions: Keep away from direct light. Keep dry. Temperature limit, 5°C (41°F) to 30°C (86°F).

Waste Disposal Methods: Dispose of used/expired chemical indicators and boxes in trash receptacle in accordance with federal, state, and local regulations.

The information on this sheet is not a specification and does not guarantee specific properties. The information is intended to provide general knowledge as to health and safety based upon our knowledge of the handling, storage and use of the product. It is not applicable to unusual or non-standard uses of the product or where instruction or recommendations are not followed.

1. Identification de la substance et de la société

VERIFY™ Ultrasonic Indicator
Produit n° U501, U504 et U505
FS n° S270CA

COTE DE DANGER NFPA 704 :
SANTÉ : 0
RISQUE D'INCENDIE : 0
RÉACTIVITÉ : 0

asksteris_msd@steris.com

Date de création : 06/19/2017 Date de révision : 11/28/2022

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, États-Unis
N° de téléphone en cas d'urgence : +(1) 314 535-1395 (STERIS) ou +1 (800) 424-9300 (CHEMTREC)
N° de téléphone pour renseignements : 1-800-548-4873 (Service à la clientèle - Produits de santé)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.
N° de téléphone en cas d'urgence : +44 (0) 1895 622 639
N° de téléphone pour renseignements sur le produit ou renseignements techniques :
+44 (0) 116 276 8636

NOM DU PRODUIT :	NUMÉRO DU PRODUIT :
VERIFY™ Ultrasonic Indicator	U501
VERIFY™ Ultrasonic Indicator Holder	U505
VERIFY™ Ultrasonic Indicator (200/box)	U504
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EXPÉDITION :	PAS DE RESTRICTION

Ces produits ne font PAS partie des matières dangereuses définies par la norme de l'OSHA relative à la communication des risques n° 29 CFR 1910.1200.

L' VERIFY™ Ultrasonic Indicator ne contient pas de latex ni de produits en caoutchouc naturel sec.

L' VERIFY™ Ultrasonic Indicator contient des substances d'origine aviaire.

En cas d'exposition accidentelle, prendre les mesures de précaution suivantes :

YEUX : Rincer immédiatement les yeux à grande eau, pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

PEAU : Laver immédiatement à l'eau et au savon. Consulter un médecin en cas d'irritation.

INGESTION : Faire boire de l'eau et consulter un médecin

INHALATION : Transporter la victime à l'air frais. Consulter un médecin si elle éprouve des difficultés respiratoires.

Manutention et élimination des bandes de surveillance chimique

Conditions de stockage: Tenir à l'écart de la lumière directe. Garder au sec. Limite de température, 5 °C (41 °F) à 30 °C (86 °F).

Méthodes d'élimination des déchets : Jeter les indicateurs chimiques utilisés/périmés et les boîtes dans des poubelles conformément aux réglementations fédérales, provinciales et locales.

Les renseignements contenus dans la présente fiche ne constituent pas une spécification et ne garantissent aucune propriété spécifique. Ces renseignements visent à fournir des notions générales sur la santé et la sécurité basées sur nos connaissances relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'utilisation du produit. Ils ne s'appliquent pas lorsque le produit est utilisé d'une façon inhabituelle ou non standard, ou lorsque les directives et les recommandations d'utilisation ne sont pas respectées.